



1. Монтаж элементов системы управления вести согласно схеме функциональной и схеме электрической соединений.
2. При проведении монтажа электропроводки котла заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ.
3. Размещение датчиков системы управления может быть изменено при проектировании конкретного объекта.
4. При подключении элементов системы управления выполнять требования по монтажу, изложенные в их эксплуатационной документации.
5. Рассчитать самотек с СК 1214.00.00 МЭ (Э). Условные обозначения элементов см. СК1214.00.00 ЭК (Э).

Ориентировочный расход материалов для электромонтажа в пределах котла системы управления

провода ПВС 2x0,75 - 80 м
МЗШ 3x0,5 - 18 м
металлоуказ (трубка гофрированная) - 20 м

СК1214.00.00 МЭ (Э)		Лист		Масштаб	
Котел стальной водогрейный		Лист		Масштаб	
аппаратный КС-10-ЭКО		Лист		Масштаб	
Эксплуатационный чертеж		Лист		Масштаб	
000 МТВФ		Лист		Масштаб	
"Энергетик"		Лист		Масштаб	
Котлод		Лист		Масштаб	
АТ		Лист		Масштаб	