



- 1 Монтаж элементов системы управления вести согласно схеме функциональной и схеме электрических соединений
- 2 При проведении монтажа электрооборудование катод заземлить в соответствии с требованиями ПУЭ
- 3 Размещение датчиков системы управления может быть изменено при проектировании конкретного объекта
- 4 При пусконаладочных работах системы управления выполнять требования по монтажу, изложенные в их эксплуатационной документации
- 5 Рассчитать стоимость с СК 1339.00.00.00 М4 (Э) Установке оборудования элементов см. СК 1339.00.00.00 34 (Э)

[illegible]